

Конструктивные элементы

| | |
|--|---|
| 1. Адрес | 393460, Тамбовская обл, г. Уварово, мкр. 4, д. 37 |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ, % | — |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ, % | — |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ, % | — |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2018 |
| Физический износ кровли, % | — |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | — |
| Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1989 |
| Физический износ несущей части крыши, % | — |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Штукатурка; Побелка |
| Физический износ, % | — |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ, % | 0 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип наружного утепления фасада | — |
| Физический износ, % | 4 |
| Материал отделки фасада | — |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 55 |
| Количество балконов, шт | 0 |